



SEVENNE / GRIFFON / RHONE x 1		A x 1 B x 1 C x 4 D x 1		TV400 x 2	MZ080 x 10 MZ140 x 4 MZ141 x 1 MZ142 x 1		MZ200 x 5 MZ260 x 6 MZ601 x 3 MZ602 x 3		P100 x 10 P160 x 10 P220 x 10 P310 x 2	AN.27.B + AN.27.03 / AN.34 / AN.34.S		9113.023 x 1	
-------------------------------	--	----------------------------------	---	-----------	---	---	--	---	---	--	---	--------------	---

utiliser :
 use :
 verwenden :
 utilizzare :
 utilizar :



2570.F20.500

complément au :
 complementary set to :
 complemento al :
 zusätz zu :

utiliser :
 use :
 verwenden :
 utilizzare :
 utilizar :

2570.F20.900


complément au :
 complementary set to :
 complemento al :
 zusätz zu :



SEVENNE / GRIFFON / RHONE x 1



A x 1
B x 1
C x 4
D x 1




TV400 x 2




MZ080 x 4
MZ140 x 4
MZ141 x 1
MZ142 x 1



MZ200 x 5
MZ260 x 6
MZ601 x 3
MZ602 x 3



P100 x 5
P160 x 10
P220 x 10
P310 x 2



AN.27.B + AN.27.03 /
AN.34 / AN.34.S





FIG.2



REP	REFERENCE	NB		NB
1	2570.5001	1	M12x1,50-80	2
2	2570.5002	1		
3	2570.5003	1	M12x1,50-80	2
4	2570.5004	1		
6	2570.5006	1	M12-30	2
7	2570.5007	1		
D.117	D.117	2		
8	2570.5008	1	M12x1,50-80	2
9	2570.5009	1		
11	2570.5011	1	M14x1,50-130	2
12	2570.5012	1		
13	2570.5013	2		
14	2570.5014	1		
15	2570.5015	1		
16	2570.5016	1	M8-35	2
17	2570.5017	1		
18	2570.5018	1	M8-60	2
19	2570.5019	1	M10-40	2
20	2570.5020	1		
22	2570.5022	1	M12x1,50-110	2
23	2570.5023	1		
26	2570.5026	1	M8-30	4
27	2570.5027	1		
28	2570.5028	1	M12x1,50-70	2
29	2570.5029	1		
31	2570.5031	1	M12x1,50	4
32	2570.5032	1		
33	2570.5033	1	M8-50	2
34	2570.5034	1		









FIG.1












REP	REFERENCE	NB	 @ 	NB
3	2570.5003	1	M12x1,50-80	2
4	2570.5004	1		
5	2570.5005	2		
8	2570.5008	1	M12x1,50-80	2
9	2570.5009	1		
10	2570.5010	2		
11	2570.5011	1	M14x1,50-130	2
12	2570.5012	1		
14	2570.5014	1		
15	2570.5015	1		
16	2570.5016	1		
17	2570.5017	1		
19	2570.5019	1	M10-30	2
20	2570.5020	1		
21	2570.5021	2		
22	2570.5022	1	M12x1,50-90	2
23	2570.5023	1		
25	2570.5025	2		
24	2570.5024	2	M12x1,50-60 M12x1,50-150	2
28	2570.5028	1		
29	2570.5029	1		
30	2570.5030	2		








SEVENNE / GRIFFON / RHONE x 1		A x 1 B x 1 C x 4 D x 1			MZ080 x 8 MZ140 x 2 MZ141 x 1 MZ142 x 1 	MZ200 x 2 MZ260 x 4 MZ601 x 1 MZ602 x 1	P100 x 10 P160 x 4 	AN.27.B + AN.27.03 / AN.34 / AN.34.S 	9113.023 
-------------------------------	---	--	--	--	---	--	--	---	--


REP	REFERENCE	NB			NB
1	2570.5501	1			
2	2570.5502	1			
VP.010	VP.010	4			
3	2570.5503	1			
4	2570.5504	1			
VP.010	VP.010	2			
5	2570.5505	1			
6	2570.5506	1			
VP.005	VP.005	2			
7	2570.5507	1	M12		4
8	2570.5508	1	M12-40		4
9	2570.5509	2	M14		2
			M14-40		2








MR.2570.50A





REP	REFERENCE	MASSE	NB	CT
1	2570.5001	1,19	1	
2	2570.5002	1,19	1	
3	2570.5003	0,63	1	
4	2570.5004	0,63	1	
5	2570.5005	1,32	2	
6	2570.5006	2,05	1	
7	2570.5007	2,05	1	
8	2570.5008	0,63	1	
9	2570.5009	0,63	1	
10	2570.5010	0,41	2	
11	2570.5011	0,67	1	
12	2570.5012	0,67	1	
13	2570.5013	0,11	2	
14	2570.5014	0,67	1	
15	2570.5015	0,67	1	
16	2570.5016	0,67	1	
17	2570.5017	0,67	1	
18	2570.5018	1,79	1	
19	2570.5019	0,86	1	
20	2570.5020	0,86	1	
21	2570.5021	0,14	2	
22	2570.5022	1,21	1	
23	2570.5023	1,21	1	
24	2570.5024	0,05	2	
25	2570.5025	0,15	2	
26	2570.5026	0,74	1	
27	2570.5027	0,74	1	
28	2570.5028	0,63	1	
29	2570.5029	0,63	1	
30	2570.5030	0,20	2	
31	2570.5031	1,31	1	
32	2570.5032	1,31	1	
33	2570.5033	0,94	1	
34	2570.5034	0,95	1	
D.117	D.117	1,06	2	
M12x1,50	911243	0,02	4	
M8-30	7108X03003Z	0,02	4	
M8-35	7108X03503Z	0,02	2	
M8-50	7108X05003Z	0,03	2	
M8-60	7108X06003Z	0,03	2	
M10-30	7110X03003Z	0,03	2	
M10-40	7110X04003Z	0,04	2	
M12-30	7112X03003Z	0,04	2	
M12x1,50-60	7112X06043	0,07	2	
M12x1,50-70	7112X07043	0,08	2	
M12x1,50-80	7112X08043	0,09	6	
M12x1,50-90	7112X09043	0,10	2	
M12x1,50-110	7112X11043	0,12	2	
M12x1,50-150	7112X15043	0,15	2	
M14x1,50-130	7114X13043	0,18	2	
E	CRM550.01	14,8	1	
	BOUCHON11		27	
	MR.2570.50A		1	
	350		1	
	2570.50A-EMB-A3		1	
	2570.50A-L08-A4		1	
	2570.50A-CTR		1	
	INSTRUCTION-RVA4-1		1	
	AC.257050A		3	

2570.50A-EMB-A3 7/8 50,4 KG 07-06-12 00





REP	REFERENCE	MASSE	NB	CT
1	2570.5501	2,25	1	
2	2570.5502	2,25	1	
3	2570.5503	2,45	1	
4	2570.5504	2,45	1	
5	2570.5505	1,95	1	
6	2570.5506	1,95	1	
7	2570.5507	1,47	1	
8	2570.5508	1,47	1	
9	2570.5509	2,76	2	
VP.005	VP.005	0,03	2	
VP.010	VP.010	0,06	4	
M12-40	7112X04003Z	0,05	4	
M14-40	7114X04003Z	0,08	2	
M12	911203Z	0,02	4	
M14	911403Z	0,03	2	
E	CRM550.01	14,8	1	
MR	MRD.F.01		1	
	2570.90A.EMB-A3		1	
	2570.50A-L08-A4		1	
	AC.257090A		3	
	2570.90A-CTR		1	
	INSTRUCTION-RVA4-1		1	
	350		2	



2570.90A.EMB-A3	8/8	34,5 KG	07-06-12	00
-----------------	-----	---------	----------	----