


SEVENNE / GRIFFON / RHONE x 1



A x 1

B x 1

C x 4

D x 1

TV400 x 4



MZ080 x 8

MZ140 x 4

MZ141 x 1

MZ142 x 1



MZ200 x 5

MZ260 x 6

MZ601 x 3

MZ602 x 3



P100 x 10

P160 x 14

P220 x 4

P310 x 2


AN.27.B + AN.27.03 /

AN.34 /

AN.34.S



9113.023



utiliser :


use :

verwenden : 2570.F35.500/4

utilizzare :

utilizar :

2570.F35.500/4



*

- ATTENTION : The jig 2570.5017 shall not be used for XDRIVE Model.

A complementary set 2570.F20.500/13 or a complete set 2570.F20.510 are needed.

- ATTENTION : La pièce 2570.5017 ne doit pas être utilisée pour les modèles XDRIVE.

Il est nécessaire d'avoir le complément 2570.F20.500/13 ou le montage complet 2570.F20.510.

complément au :

complementary set to : 2570.F20.500

complemento al :

zusätz zu :

utiliser :

use :

verwenden : 2570.F35.900/3

utilizzare :

utilizar :


complément au :

complementary set to : 2570.F30.900

complemento al :

zusätz zu :

2570.F35.900/3



SEVENNE / GRIFFON / RHONE x 1




A x 1

B x 1

C x 4

D x 1



TV400 x 4



MZ080 x 4

MZ140 x 4

MZ141 x 1

MZ142 x 1




MZ200 x 5

MZ260 x 6

MZ601 x 3

MZ602 x 3




P100 x 7

P160 x 14

P220 x 4

P310 x 2



AN.27.B + AN.27.03 /

AN.34 /

AN.34.S



complément au



complementary set to

complemento al

zusatz zu

2570.F20.500


(2570.50A)






* - ATTENTION : The jig 17 shall not be used for XDRIVE MODEL, you need jig 59 from complementary set 2570.F20.500/13 or from complete set 2570.F20.510.

- ATTENTION : La pièce Rep. 17 ne doit pas être utilisée pour les modèles XDRIVE, il faut la pièce Rep. 59 du complément 2570.F20.500/13 ou du montage complet 2570.F20.510.

REP	REFERENCE	NB		NB
CD.16	CD.16 (2570.504)	2	955714	8
CDT.030	CDT.030 (2570.504)	4	CHC 12-25 TB	4
			TFHC M16-60	8
1	2570.5001 (2570.50A)	1	M12x1,50-80	2
2	2570.5002 (2570.50A)	1		
3	2570.5003 (2570.50A)	1	M12x1,50-80	2
4	2570.5004 (2570.50A)	1		
6	2570.5006 (2570.50A)	1	M12-30	2
7	2570.5007 (2570.50A)	1		
D.117	D.117 (2570.50A)	2		
8	2570.5008 (2570.50A)	1	M12x1,50-80	2
9	2570.5009 (2570.50A)	1		
11	2570.5011 (2570.50A)	2	M14x1,50-130	2
12	2570.5012 (2570.50A)	1		
13	2570.5013 (2570.50A)	2		
14	2570.5014 (2570.50A)	1		
15	2570.5015 (2570.50A)	1		
16	2570.5016 (2570.50A)	1	M8-35	2
* 17	2570.5017 (2570.50A)	1		
18	2570.5018 (2570.50A)	1	M8-60	2
19	2570.5019 (2570.50A)	1	M10-40	2
20	2570.5020 (2570.50A)	1		
22	2570.5022 (2570.50A)	1	M12x1,50-110	2
23	2570.5023 (2570.50A)	1		
26	2570.5026 (2570.50A)	1	M8-30	4
27	2570.5027 (2570.50A)	1		
28	2570.5028 (2570.50A)	1	M12x1,50-70	2
29	2570.5029 (2570.50A)	1		
31	2570.5031 (2570.50A)	1	M12x1,50	4
32	2570.5032 (2570.50A)	1		
33	2570.5033 (2570.50A)	1	M8-50	2
34	2570.5034 (2570.50A)	1		






SEVENNE / GRIFFON / RHONE x 1




A x 1
B x 1
C x 1
D x 1




MZ080 x 8
MZ140 x 2
MZ141 x 1
MZ142 x 1



MZ200 x 2



P100 x 10
P160 x 4





AN.27.B + AN.27.03 /
AN.34 / AN.34.S






complément au
complementary set to
complemento al
zusatz zu

2570.F20.500
(2570.50A)




REP	REFERENCE	NB		NB
CDT.030	CDT.030 (2570.504)	4	955714 TFHC M16-60	8
3	2570.5003 (2570.50A)	1	M12x1,50-80	2
4	2570.5004 (2570.50A)	1		
5	2570.5005 (2570.50A)	2		
8	2570.5008 (2570.50A)	1	M12x1,50-80	2
9	2570.5009 (2570.50A)	1		
10	2570.5010 (2570.50A)	2		
11	2570.5011 (2570.50A)	1	M14x1,50-130	2
12	2570.5012 (2570.50A)	1		
14	2570.5014 (2570.50A)	1		
15	2570.5015 (2570.50A)	1		
19	2570.5019 (2570.50A)	1	M10-30	2
20	2570.5020 (2570.50A)	1		
21	2570.5021 (2570.50A)	2		
22	2570.5022 (2570.50A)	1	M12x1,50-90	2
23	2570.5023 (2570.50A)	1		
25	2570.5025 (2570.50A)	2		
24	2570.5024 (2570.50A)	2	M12x1,50-60	2
28	2570.5028 (2570.50A)	1	M12x1,50-150	2
29	2570.5029 (2570.50A)	1		
30	2570.5030 (2570.50A)	2		






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41



SEVENNE / GRIFFON / RHONE x 1




A x 1
B x 1
C x 3
D x 1

MZ080 x 8
MZ140 x 2
MZ141 x 1
MZ142 x 1



MZ200 x 2
MZ260 x 4




P100 x 10
P160 x 4

AN.27.B + AN.27.03 /
AN.34
AN.34.S




9113.023 x 1





complément au
complementary set to
complemento al
zusatz zu

2570.F30.900
(2570.90B)

REP	REFERENCE	NB		NB
10	2570.5510 (2570.90B)	1	M12	2
11	2570.5511 (2570.90B)	1		
VP.010	VP.010 (2570.90B)	2		
12	2570.5512 (2570.90B)	1	M12	2
13	2570.5513 (2570.90B)	1		
VP.010	VP.010 (2570.90B)	2		
21	2570.5521 (2570.903)	1		
22	2570.5522 (2570.903)	1		
VP.005	VP.005 (2570.90B)	4		







REP	REFERENCE	MASSE	NB	CT
CD.16	CD.16	2,58	2	
CDT.030	CDT.030	0,91	4	
955714	955714	0,13	8	
CHC12-25TB	76TB12X02502	0,04	4	
TFHC 16X60	7716X06004	0,10	8	
E	106	0,5	1	
	350		1	
	2570.504-EMB-A4		1	
	2570.504-L08-A4		1	
	2570.504-CTR		1	
	INSTRUCTION-RVA4-1		1	
	AC.2570504		2	

REP	REFERENCE	MASSE	NB	CT
21	2570.5521	2,04	1	
22	2570.5522	2,04	1	
E	120	0,8	1	
	2570.903-EMB-A4		1	
	2570.504-L08-A4		1	
	AC.2570903		2	
	INSTRUCTION-RVA4-1		1	
	2570.903-CTR		1	
	350		1	

