








REP	REFERENCE	MASSE	NB	CT
10	2570.5510	2,55	1	
11	2570.5511	2,55	1	
12	2570.5512	2,60	1	
13	2570.5513	2,60	1	
14	2570.5514	2,01	1	
15	2570.5515	2,01	1	
VP.005	VP.005	0,03	2	
VP.010	VP.010	0,06	4	
M12	911203Z	0,02	4	
E	CRM550.01	14,8	1	
MR	MRD.F.01		1	
	2570.90B-EMB-A3		1	
	2570.501-L08-A4		1	
	AC.257090B		3	
	INSTRUCTION-RVA4-1		1	
	2570.90B-CTR		1	
	350		2	

2570.90B-EMB-A3	29,5 KG	08-06-12	00
-----------------	---------	----------	----



F

Le contenu de la présente caisse a été minutieusement contrôlé par nos soins.

Dans le cas, peu probable, où une pièce viendrait à manquer, nous vous prions de nous faire parvenir votre réclamation dans un délai de 8 jours suivant l'expédition, ainsi que ce bon de contrôle.

GB

The content of this case has been checked very carefully in our services.

Should any pieces be messing, may we ask you to send us your claims together with this checking-note within 8 days following the dispatch.

D

Der Inhalt dieser Kiste wurde von uns sorgfältigst Kontrolliert.

Sollte dennoch ein Teil fehlen, bitten wir Sie, uns Ihre Reklamation zusammen mit dem Kontrollschein innerhalb von 8 Tagen nach Versand zuzusenden.

E

El contenido de la presente caja ha sido controlado por nosotros con especiales atenciones.

En caso, poco probable, de que una pieza venga a faltar, les regamos nos transmitan su reclamación en un plazo de 8 dias siguiendo la fecha de la expedición, asi como este bono de control.

I

Il contenuto di questa cassa è stato controllato minuziosamente.

Nel caso, poco probabile, mancasse un pezzo preghiamo farci pervenire il Vostro reclamo negli otto giorni successivi alla spedizione della merce, allegando questa scheda di controllo.